

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22 /
2018 Antwerpen

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

uw bericht van	20.03.2024	afdeling	Bodembeheer
uw kenmerk	Vrijbroekpark - schrapping 4 percelen	contactpersoon	Infolijn 015/284 138
bijlagen	-	ons kenmerk	20240245673
Mechelen	20.03.2024	aanvraagnummer	20240241940
dossiernummer	75442		

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 21.02.2024
afdeling : 12404 MECHELEN 4 AFD
straat + nr. : Ridder Dessainlaan 65
sectie : F
nummer : 0782/00G002

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Volgens gemeentelijke informatie waren tot 01.01.1900 geen risico-inrichtingen aanwezig op deze grond. De OVAM heeft sindsdien geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Extra informatie

In september 2016 is een schadegeval met stookolie ontstaan op het terrein Vrijbroekstraat 23 te Mechelen. De stookolie had zich verspreid tot in de Stuivenberloop ten westen van de woning en tot op het terrein van het Vrijbroekpark aan de overkant van de Stuivenbergloop. Na de getroffen maatregelen ter behandeling van het schadegeval werd er geen restverontreiniging aangetroffen.

Volgens het Bodemdecreet moet er in het kader van het schadegeval geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het onderzoeksverslag van 04.01.2018.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Extra informatie

DATUM: 20.10.2016

TYPE: Vaststelling schadegeval

TITEL: Mechelen, Vrijbroekstraat 23 - bodemverontreiniging met mazout

AUTEUR: Sapion BV

DATUM: 04.01.2018

TYPE: Onderzoeksverslag

TITEL: Evaluatierapport schadegeval - Lek bovengrondse mazouttank - Nelemans-Luypaert - Vrijbroekstraat 23 in 2800 Mechelen


AUTEUR: Sapion BV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.03.2024



20240245673

Ann Cuyckens
afdelingshoofd